



ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
SERVICIOS DE INSPECCIÓN



Emite certificado de inspección a la empresa:
Issues inspection certificate to the company
PANAGRUAS MAPORAL

Actuando dentro de los lineamientos de las normas nacionales e internacionales, se da por aceptado de acuerdo con las capacidades del fabricante el siguiente equipo, el cual fue inspeccionado y evaluado aplicando procedimientos normativos e internos para determinar el buen estado y correcto funcionamiento.

Acting within the guidelines of national and international standards, the following equipment is accepted according to the capabilities of the manufacturer, which was inspected and evaluated by applying internal and regulatory procedures to determine the good condition and proper functioning.

EQUIPO / EQUIPMENT:	CANASTA DE FIBRA (PERSONAL)
MARCA / BRAND:	TIPO CANASTILLA
MODELO / MODEL:	N/A
No. SERIE / VIN:	N/A
AÑO / MFG DATE:	2019
CAPACIDAD / CAPACITY:	227 KGS (DOS PERSONAS)
MARCA CAMIÓN / TRUCK BRAND:	FIBRA
PLACA:	N/A

NORMAS DE REFERENCIA / STANDARDS OF REFERENCE:

ISO-9927-1-3, ASME B30.23

OTRAS REFERENCIAS / ADDITIONAL REFERENCES

ASME B30.5, OSHA 1926.1400, NOM-006-STPS

ANSI/SIA 92.22

Certificado / Certificate No.:	EQ-1333-25 / 106 / 151225/ PA - 002
Emisión / Issue:	15 DE DICIEMBRE 2025
caducidad / expiration:	14 DE DICIEMBRE 2026

Atención: Esta certificación tiene derecho legal y respaldo de marca, toda falsificación o plagio conlleva un proceso legal ante los tribunales de justicia sara penalizado



PROGRAMA AVALADO POR LA
CÁMARA LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

