

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>ALYKAT SERVICE INT S.A</b><br/> <b>CERTIFICADO DE INSPECCION</b></p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**A. ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO: OI-097**

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA:**  
 Issues inspection certificate to the company:  
**OPTINETWORK INC.**

**B. IDENTIFICACIÓN DEL ITEM OBJETO DEL CERTIFICADO**

|                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EQUIPO / EQUIPMENT:</b>                                                            | <b>CAMION CANASTA</b>            |
| <b>MARCA / BRAND:</b>                                                                 | <b>ALTEC</b>                     |
| <b>MODELO/ MODEL:</b>                                                                 | <b>AT37-G</b>                    |
| <b>No. SERIE / VIN</b>                                                                | <b>1011DE13544</b>               |
| <b>COLOR:</b>                                                                         | <b>BLANCO</b>                    |
| <b>AÑO / MFG DATE:</b>                                                                | <b>2011</b>                      |
| <b>CAPACIDAD / CAPACITY:</b>                                                          | <b>400 LBS</b>                   |
| <b>MARCA CAMIÓN / TRUCK BRAND:</b>                                                    | <b>INTERNACIONAL</b>             |
| <b>PLACA:</b>                                                                         | <b>DE2150</b>                    |
| <b>NORMAS DE REFERENCIA / STANDARDS OF REFERENCE:</b><br><b>ANSI/SAIA A92.22-2021</b> |                                  |
| <b>OTRAS REFERENCIAS / ADDITIONAL REFERENCES</b><br><b>ASME B 30.22-2023</b>          |                                  |
| <b>CERTIFICADO / CERTIFICATE NO.:</b>                                                 | <b>EQ-006/0092/270626/PA 002</b> |
| <b>EMISIÓN / ISSUE:</b>                                                               | <b>27 DE JUNIO 2026</b>          |
| <b>CADUCIDAD / EXPIRATION:</b>                                                        | <b>26 DE DICIEMBRE 2026</b>      |


**C. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES**

Este **CERTIFICADO** es válido para el alcance y el estado general del ítem inspeccionado, cualquier modificación posterior a la inspección será responsabilidad del propietario de la instalación. Actuando dentro de los lineamientos de las normas nacionales e internacionales, se da por aceptado de acuerdo con las capacidades del fabricante el siguiente equipo, el cual fue inspeccionado y evaluado aplicando procedimientos normativos e internos para determinar el buen estado y correcto funcionamiento. Acting within the guidelines of national and international standards, the following equipment is accepted according to the capabilities of the manufacturer, which was inspected and evaluated by applying internal and regulatory procedures to determine the good condition and proper functioning.

**D. RELACIÓN DE ANEXOS**

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>INSPECTOR RESPONSABLE: ALEXIS RODRIGUEZ P.</b> | <b>INSPECTOR ID: INS-01-001/AS-097</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|

**E. IDENTIFICACION DEL EMISOR DEL DICTAMEN**

|                                                                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre director técnico Organismo de inspección:</b><br><u>ING. ALEXIS L. RODRIGUEZ</u> | <b>Firma</b><br> |
| <b>N° Certificación</b><br><u>EQ-006 / 0092 / 270626 / PA-002</u>                          |                   |